

加速度传感器 使用说明书

版 本 V1.7

更新日期 2024-02-19

www.aiterich.com



目录

	1
产品用途	1
4.2、 产品尺寸	
4.3、 接口功能	3
4.4、 测量轴方向	2
产品安装	5
5.1、 膨胀螺丝固定安装	5
	4.3、接口功能 4.4、测量轴方向 产品安装 5.1、膨胀螺丝固定安装 5.2、底板胶粘固定安装



前言

感谢您选用我公司产品,如果您有什么疑问或需要请联系我们。

在进行操作前,请仔细阅读本手册,如不遵照本手册操作造成的一切严重后果用户自担。

*本文档中尺寸标注单位为 mm(除特别说明外)。

一、产品用途

三轴加速度传感器在建筑结构监测中主要用于实时检测振动、倾斜和形变,确保结构安全。通过测量建筑物在 X、Y、Z 三个方向的加速度变化,可分析其动态响应(如风载、地震或交通振动的影响),识别异常震动或长期沉降。数据结合算法可预警潜在风险(如裂缝、共振或疲劳损伤),辅助评估结构健康状态,适用于桥梁、高楼、大坝等关键设施,提升维护效率并预防灾害。

二、应用原理

三轴加速度传感器通过检测建筑结构在 X、Y、Z 方向的振动加速度,评估其动态响应和健康状况。当建筑受外力(如风载、地震或交通振动)作用时,传感器输出电信号,经数据处理可分析振动频率、幅度及模态变化,识别结构损伤(如裂缝或刚度退化)。结合无线传输技术,实现长期实时监测,为安全预警和维修决策提供依据。

三、应用中的影响因素


1、震动的影响

测点附近有震动源震动时,会影响测量结果的准确性。


四、产品介绍

4.1、配件介绍






加速度传感器




4#自攻螺丝套装

4.2、产品尺寸





4.3、接口功能



产品接口功能一


说明:

- 1、2 芯通讯线缆产品需配套本公司网关使用或配套 2 芯转 4 芯通讯的转换器使用。
- 2、4 芯通讯电缆产品可使用本公司网关或其它使用 Modbus 协议的网关产品。


通讯线缆: 出厂每台仪器配 0.5 米通讯线缆。




4.4、测量轴方向



测量轴方向示意图



X 方向截面图



Y方向截面图


五、产品安装

5.1、膨胀螺丝固定安装

应用场景: 测点位置允许钻孔。



加速度传感器直接和测点面接触安装。推荐使用8#钻头钻孔,8#膨胀套,M4x35的自攻螺丝。钻孔提示:打轻质砖、水泥砖、红砖等砖墙体,选用轻型冲击钻或手电钻等,这样开孔尺寸更准确,安装质量更高。使用重型电锤打砖墙容易震碎砖块导致固定不稳。混凝土等坚固地面或墙体则可使用重型电锤。




5.2、底板胶粘固定安装


应用场景: 测点位置不允许钻孔且测点面光滑洁净。



先将安装底板使用万能胶粘在测点位置,等待干涸(一般 24 小时),然后使用 M4 螺丝将水准仪 固定在底板上。



安装图一



六、加速度传感器参数

测量轴	X/Y/Z 三轴
测量范围	±2g(默认),±4g/±8g(可选)
分辨率	0.061mg(±2g)



精度	典型值: ±40mg
抗冲击	10000g
通讯接口	RS485
通讯协议	Modbus
工作电压	DC12V~DC30V
工作电流	典型值 16mA@12V
工作温度	-45℃ ~ 85℃
防护等级	IP68
外壳材质	铝合金氧化
产品尺寸	100mm* 50mm*30mm
安装方式	钻孔安装/胶粘安转

七、名词解释

- x 加速度,表示 x 方向的当前加速度。
- y 加速度, 表示 y 方向的当前加速度。
- z加速度,表示z方向的当前加速度。
- x 加速度变化量,表示 x 方向的当前加速度减去初始值加速度的值。
- y 加速度变化量,表示 y 方向的当前加速度减去初始值加速度的值。
- z加速度变化量,表示z方向的当前加速度减去初始值加速度的值。